

فشار

ردیف	کمیت، دستگاه اندازه گیری، سنجه مادی	گستره	بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه (±)
۱	خلأ سنج	-0.8 to 0 bar	0.06% Fs
۲	فشارسنج با اجزای کشسان	Up to 20 bar	0.06% Fs
		Up to 700 bar	0.011% rdg
۳	فشارسنج الکترومکانیکی (ترنسدمیتر، ترنسدیوسر)	Up to 20 bar	0.06% Fs
		Up to 700 bar	0.025% rdg
۴	ثبات فشار	Up to 20 bar	0.06% Fs
		Up to 700 bar	0.011% rdg
۵	سوئیچ فشار	Up to 20 bar	0.06% Fs
		Up to 700 bar	0.025% rdg
۶	آزمون عملکرد شیر اطمینان	Up to 20 bar	0.06% Fs
		Up to 400 bar	0.05% Fs